

INFORME DE INSPECCION VALORIZACION

1. Inspección realizada el día: 28 de marzo del 2025
2. Técnico: Karol Bustamante peña

Los inconvenientes que tienen:

- 1: tienen preocupación por algún bajón de luz y queme los equipos del RAD debido a que no cuentan con una UPC que regule el voltaje.
- 2: 6 computadoras demasiadas lentas.
- 3: Dicen que los AP que tenían antes eran más robustos y tenían buena conexión, y que los de la actualidad.







