


INFORME DE INSPECCION DEL DATT DEL ESPINAL

Inspección realizada el día: 22 de julio del 2025

Técnico: Karol Bustamante peña




Revisar todos los puertos de red de esta mesa principal unos sirven otros no.




Problemas con el scanner se le va el internet y paquete office.




Computador lento se apaga y se demora para prender ubicada inspección 5.






Computador lento para arrancar y abrir sigop y otros programas.



Revisión de wifi, requiere un punto de red ventanilla única.




Computador se demora para prender y se coloca lento revisión total inspección 5.





Mouse con problemas.





Revisar este computador sale un error a la hora de autenticar por el huellero y es muy importante ya aquí hacen las tarjetas de tránsito.