


## INFORME DE INSPECCION DE LA ALCALDIA DE LA LOCALIDAD 3

- Inspección realizada el día: 12 de marzo del 2025
- Técnico: Karol Bustamante peña


Oficina trabajo social: computadores no tienen conexión con la impresora, deben colocar un cable y queda en toda la mitad, y cables de red en la mitad y computador lento.









Oficina de jurídica: tres computadoras que están demasiados lentos, cambiarles las ram ya que tienen de 4 y 8, y organizar los cables del RAD.










Oficina de contratación: computador demasiado lento.

Oficina infraestructura: organizar los cables de red,









Oficina unalde: computador lento por las memorias, requieren una impresora y falta de computadores.

Oficina de Dadis: necesitan un punto de red.

Oficina de despacho, en la recepción no tienen instalación eléctrica, para las conexiones del computador.

Ventana única: cambiar cable de red que esta reparado en varias partes, escáner cambio de kit de rodillos, revisar ruido de la impresora.






Oficina comisaria: revisar dos computadores están lento y organizar cables de red:







Pasillo final: organizar cables de red.



